

**Типовой состав схем декларирования соответствия
(ГОСТ Р 54008-2010)**

Обозначение схемы	Содержание схемы и ее исполнители
1д	<p>Заявитель Приводит собственные доказательства соответствия Принимает декларацию о соответствии</p>
2д	<p>Аккредитованная испытательная лаборатория Проводит испытания типового образца продукции</p> <p>Заявитель Приводит собственные доказательства соответствия Принимает декларацию о соответствии</p>
3д	<p>Орган по сертификации Сертифицирует систему качества на стадии производства</p> <p>Аккредитованная испытательная лаборатория Проводит испытания типового образца продукции</p> <p>Заявитель Приводит собственные доказательства соответствия Принимает декларацию о соответствии</p> <p>Орган по сертификации Осуществляет инспекционный контроль за системой качества</p>
4д	<p>Орган по сертификации Сертифицирует систему качества на этапах контроля и испытаний</p> <p>Аккредитованная испытательная лаборатория Проводит испытания типового образца продукции</p> <p>Заявитель Приводит собственные доказательства соответствия Принимает декларацию о соответствии</p> <p>Орган по сертификации Осуществляет инспекционный контроль за системой качества</p>
5д	<p>Аккредитованная испытательная лаборатория Проводит выборочные испытания партии выпускаемой продукции</p> <p>Заявитель Приводит собственные доказательства соответствия Принимает декларацию о соответствии</p>
6д	<p>Аккредитованная испытательная лаборатория Проводит испытания каждой единицы продукции</p> <p>Заявитель Приводит собственные доказательства соответствия Принимает декларацию о соответствии</p>

7д	<p>Орган по сертификации Сертифицирует систему качества на стадиях проектирования и производства</p> <p>Заявитель Приводит собственные доказательства соответствия Проводит испытания образца продукции Принимает декларацию о соответствии</p> <p>Орган по сертификации Осуществляет инспекционный контроль за системой качества</p>
----	--